стр 1 29.01.2020



Инструкция к трубам DL-PP, DL-PVDF, DL-Alu ,DL-Niro торговой марки Gruen Pumpen





стр 2 29.01.2020

Электропривод и патрубок насоса упакованы отдельно друг от друга. Дополнительно можно заказать аксессуары. Пожалуйста, при получении осмотрите внимательно упаковку, чтобы не было ни каких повреждений.

1. Описание.

- Бочковой насос используется для перекачки нейтральных или агрессивных жидкостей из бочки или контейнера.
- Бочковые насосы доступны в следующих исполнениях (см ниже).
- Двигатель и насосная станция легко соединяются
- При использовании правильного подобранного материала исполнения насосной части и аксессуаров бочкового насоса это безопасное и надежное устройство.

2. Технические данные

Тип	Материал	Мате	риал Вала	Зона 0	Колесо=A/R, Винт=S					
		Нерж. сталь Хастеллой			Материал	Тип	Коли чество			
PP-A	PP	X	X	нет	PP	A	1			
PP-R	PP	X	X	нет	PP	R	3			
PP-S	PP	X	X	нет	PP	S	1			
PVDF-A	PVDF		X	нет	ETFE	A	1			
PVDF-R	PVDF		X	нет	ETFE	R	3			
PVDF-S	PVDF		X	нет	ETFE	S	1			
PP-R/4	PP	X	X	нет	PP	R	4			
PP-R/5	PP	X	X	нет	PP	R	5			
Alu-A	Al/PA	X		нет	ETFE	A	1			
Alu-R	Al/PA	X		нет	ETFE	R	3			
Alu-S	Al/PA	X		нет	PVDF	S	1			
DL-PP-A	PP	X	X	нет	PP	A	1			
DL-PP-R	PP	X	X	нет	PP	R	3			
DL-PP-S	PP	X	X	нет	PP	S	1			
DL-PVDF-A	PVDF		X	нет	ETFE	A	1			
DL-PVDF-R	PVDF		X	нет	ETFE	R	3			
DL-PVDF-S	PVDF		X	нет	ETFE	S	1			
DL-Alu-A	Алюминий	X		нет	ETFE	A	1			
DL-Alu-R	Алюминий	X		нет	ETFE	R	3			
DL-Alu-S	Алюминий	X		нет	ETFE	S	1			
PP-R	PP	X	X	нет	PP	R	3			
PVDF-R	PVDF		X	нет	ETFE	R	3			

3. Безопасность

- Бочковые насосы используются только для тех жидкостей, к которым устойчив материал исполнения насосной трубки. Таблицу устойчивости по жидкостям см приложение1.
- Электропривод устанавливается на насосную станцию сверху до упора, затем зажимное кольцо поворачивается на одну четверть оборота до характерного щелчка. При неправильном соединении может произойти поломка деталей



стр 3 29.01.2020

сцепления.

- Бочковые насосы не должны эксплуатироваться без присутствия оператора.
- Бочковой насос должен работать в вертикальном и фиксированном положении.
- Также при работе должны использоваться аксессуары для бочковых насосов.
- Бочковые насосы не должны подвергаться механическим нагрузкам которые отклоняются от норм рекомендованным заводом изготовителем.
- Шланг крепиться фиксировано при помощи аксессуаров. Насос может работать при закрытом подающем патрубке. При работе с опасными жидкостями, по правилам техники безопасности, запрещено находиться без очков, защитной одежды и перчаток. После завершения работы насосную станцию следует промыть.

4. Во взрывоопасных зонах



- при перекачивании горючих жидкостей используются насосные станции утвержденные "Зона О".
- Использовать насосные станции только в сочетании со взрывозащищенным электрическим или пневматическим двигателем которые утверждены для "зона 1".
- Прикрепите заземляющий кабель зажимом к насосной станции.
- Используйте только электропроводящие шланги и штуцеры для шланга.
- Бочка / контейнер должен быть заземлен.
- Для подключения к сети, используйте только взрывозащищенные розетки и вилки.
- Если розетка находиться за пределами взрывоопасной зоны, все равно используются взрывозащищенные разъемы.
- Во время установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах, нужно руководствоваться в соответствии с правилами TRbF и BG химии.

Тип	Материал	риал Вала	Зона 0	Колесо=A/R, Винт=S				
		Нерж. сталь	Хастеллой		Материал	Тип	Коли чество	
SS-A	1.4571	X		X	ETFE	A	1	
SS -R	1.4571	X		X	ETFE	R	3	
SS -S	1.4571	X		X	PVDF	S	1	
FV/SS-R	1.4571	X		X	ETFE	R	3	
SS-R/4	1.4571	X		X	ETFE	R	4	
SS-R/5	1.4571	X		X	ETFE	R	5	
MP-Niro-A	1.4571	X		X	ETFE	A	1	
MP- Niro -R	1.4571	X		X	ETFE	R	3	
MP- Niro -S	1.4571	X		X	PVDF	S	1	
DL- Niro -A	1.4571	X		X	ETFE	A	1	
DL- Niro -R	1.4571	X		X	ETFE	R	3	
DL- Niro -S	1.4571	X		X	PVDF	S	1	
DL-MP- Niro -A	1.4571	X		X	ETFE	A	1	
DL-MP- Niro -R	1.4571	X		X	ETFE	R	3	
DL-MP- Niro -S	1.4571	X		X	PVDF	S	1	
HC-A	HC		X	X	ETFE	A	1	
DL-HC-A	HC		X	X	ETFE	A	1	



 стр 4
 29.01.2020

 DL- Niro -R с донным клапаном
 1.4571
 X
 X
 ETFE
 R
 3

5. Ввод в эксплуатацию.

- Рабочее напряжение и напряжение на табличку должны совпадать.
- При использовании сжатого воздуха для пневматического двигателя, максимальное рабочее давление не должно быть превышено.
- Для соединения двигателя с насосной трубой, поставьте двигатель сверху насосной станции, укрепите двигатель на насосной станции путем четверти оборота крепежного кольца по часовой стрелке до характерного щелчка.
- Убедитесь, что присоединение двигателя и насосной станции прочное, для предотвращения вращательного сдвига во время работы
- Избегайте применения силы при сборке и разборке двигателя и насосной станции.
- Бочковой насос должен быть закреплен в емкости . Для этого используйте адаптер или захватывающее устройство.
- Насосная станция может быть погружена в жидкость до самого выпускного патрубка
- Убедитесь что штуцер и шланг плотно закреплены герметично.
- Проверяйте Соединительный кабель перед каждым использованием на наличие повреждения.
- Перед включением вилки в розетку или подачи воздуха воздушным шлангом проверьте двигатель, он должен быть выключен ("0" должен быть виден).
- После подключения кабеля питания или воздушного шланга двигатель может работать.
- Работая с агрессивными, ядовитыми и опасными жидкостями избегайте разбрызгивания жидкости.
- При удалении насоса из бочки при каждом случае избегайте разлива остаточной жидкости из патрубка насоса.
- Убедитесь, что в шланге насосной станции при вынимании бочкового насоса из емкости нет жидкости.

6. Уход

- Необходимо чистить бочковой насос осторожно, после каждого перекачивания, особенно после перекачивания агрессивной жидкости и жидкостей склонных к кристаллизации.
- Своевременная очистка увеличивает продолжительность срока службы.
- Для быстрой очистки насосных станций используйте чистящую жидкость. Убедитесь, что чистящая жидкость химически не активна к насосной станции.
- Электропривод не погружать в чистящую жидкость.
- После очистки насосная станция должна оставаться сухой.
- Шариковые подшипники регулярно смазываются. Марку смазки рекомендует производитель.

7. Разборка бочкового насоса



стр 5 29.01.2020

- Отключите штекер из розетки или отключить воздушный шланг.
- Отсоединить двигатель от насосной станции, для этого повернуть крепежное кольцо на четверть оборота в противоположном направлении и вытащить двигатель вверх.
- Не применяйте силу.
- Не допускайте попадания агрессивных паров на двигатель при его хранении

Разборка насосной станции

Тип А

Откругите Шестигранную гайку (L) или накидную гайку (M) (HC-вал) .Вытащите ротор (K). Когда несколько роторов на валу (H) откругите сначала подшипник (D) влево по резьбе , затем следуйте пункту « Все типы»

Описание разбора рабочего колеса **DL-A**:

Поверните рабочее колесо на валу, так чтобы стопорное кольцо стало доступно. С помощью отвертки, вы можете удалить стопорное кольцо с вала. Вытяните крыльчатку с вала. (используйте инструменты)











Тип R

Откругите пятку насоса (Р) затем шестигранную гайку (L) или накидную гайку (М) (НС-вал) . Вытащите ротор (К) и выкругите ступень из трубы (N). Вытяните ротора из распорной втулки (О). По такой же схеме разберите остальные роторы. Теперь следуйте пункту "Все типы".

Описание разбора рабочего колеса **DL-R**:

Отвинтите нижнюю часть опоры насоса. Кругить влево! С помощью отвертки можно удалить рабочие колеса с вала. Вытягивать крыльчатку с вала с использование инструментов) 1. стадия. Откругить влево нижнюю часть трубы! Снимите стопорное кольцо. 2. Рабочее колесо с вала потяните вверх. Повторите все действия с другой ступенью.



стр 6 29.01.2020



Тип S

Данный тип предназначен для перекачивания жидкостей с вязкостью до 1500мПас. Центробежный насос оснащен «улиткой» из PP или PVDF (в зависимости от перекачиваемой жидкости). Откругите шестигранную гайку (L) или накидную гайку (M) с (НС-вал). Вытащите винтовое колесо (К). Когда нет возможности стянуть винт с вала (Н) необходимо откругить подшипник (D) и вынуть вал с винтом вниз. Теперь следуйте пункте "Все типы"



Зажать блок подшипников (D) в тисках с мягкими губками. Будьте осторожны, чтобы избежать деформации блока подшипника при зажиме. Вывинтить трубку насоса (G) . Откручивать руками. Если нет возможности откругить руками , используйте подручные средства в качестве рычага.


Внимание!!! Будьте осторожны, чтобы избежать деформации патрубка насоса. Вытянуть блок подшипников (D) вместе с валом насосной трубки. Для демонтажа механического уплотнения (E) снять стопорное кольцо (F) и потяните вниз вдоль механического уплотнения Вала (H). Этот пункт не применяется к насосам (DL) без уплотнения насосной трубы!

Соединение снято с вала после извлечения зажимной втулки (В). Роликовые подшипники (С) и подшипник скольжения (Ј) доступны для обслуживания /осмотра. Для сборки насоса следовать выше инструкции в обратном направлении.

8. Периодическое техническое обслуживание

В процессе эксплуатации насоса осуществляется его периодическое техническое обслуживание, которое предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение правильной работы.

8.1 Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:





стр 7 29.01.2020

- ежедневное, при каждом включении насоса ТО 1
- через 400-500 часов работы насоса
 -TO 2
- ремонтное обслуживание, через 1000 часов -РО

ЧАСТИЧНАЯ разборка выполняется в случаях:

- -замены электродвигателя
- -замены рабочей колеса .


ПОЛНАЯ разборка выполняется в случаях:

- -замены изношенных или повреждённых деталей;
- -выполнению профилактических мероприятий по поддержанию насоса в рабочем состоянии;
- -подготовки на период длительного хранения при передаче на склад.

Назначенный срок службы — 10 лет, при соблюдении инструкции по эксплуатации и своевременном обслуживании.



стр 8 29.01.2020





стр 9 29.01.2020

<u>Материал проточной части – нержавеющая сталь (марка стали 1.4571)</u> Сертификат европейский по материалу нержавеющая сталь (марка стали 1.4571)

Dieses Zeugnis ist ohne Unterschrift gültig. This certificate is valid without signature. Le certificat est valable sans signature.

	Rohrh	HG Ed erste verbe 237 S	llun stra	g Gn		A 0 4		CESI	иох		A 0 3	certif	nis-Nr. icate nu iro du c		at	22607	7/1	
	Abna	hmep	räi	zeu	gnis		Ins		on Ceri 102043		t e		Ce	rtific	at de	e recep	tion	
Achi	eller shaser eteur	-		Post	fach	Distribu 100953 isburg			nd GmbF	l & Co	.KC	9						
Bestell-Nr. Purchaser order No 4501386085 Commande N° v. 05.12.2012					A	6 Notes commands 12906/1				A 1 0	Test no. Numéro	Numéro du prove						
Terr	orderung ns of de ditions d nzelchn	ivery e livra	ison		DIN E	N10217-7	TC1	C1 0 1.4571				shibez sed 0 sig. 3	Eì	N ISO 1	127 D3/	/T3	Toleranzen Tolerance Tolerance	
Mar	king of quage d	u prod	uit	9			,0 EN1021		71 W2Rb	rc1 ch			3 12906/1	Date				
00	B 810	0.8 okzobi antity	-	16		B09	r	B14 Monge G mm Quantity (1)			B 1 2 Sowicht Mass kg			B 0 4 Ausführung				
dent.	Qu No	antity mbm		Dir	nension d	ct dimensions u produit	Wis mm		ity n	Mass Massa	Mass kg Massa			Fins Fin				
Α	1	10			52	,0 x 2,0		657			1646	5		W2Rb				
1-D	99	Te	sterg	ebniss	e / Re	sults / Re	esultat - n	ach/acc	ording to	selon N	orm	277	Ge	oruft und arf	Clit / Tested	and roq. met ites	té et accordó	
	Besicht Abmess Aufweit	ung		ı h	contr		cording t	dim			ôle visuel et mensionel evasement selon			N 102	34	O.B. N.E. S.E. O.B. N.E. S.E.		
Dichtheitsprüfung nach Leakage test acc						scording	cording to Essaid'él			tanchéité selon			N10248	6-2	O.B. N.E. S.E.			
Fehlerprüfung nach Non destructive i according to						e Electric	Electric Test Essai edd			dy current selon			N 10246	3-3	O.B. N.E. S.E.			
	Verwec prlifung Mecha	1		15.1.2.5		ification	-	d'ide			Essal entification					O.B. N.E. S.E.		
- 6	meena 30	Cao				03	C10	icai pi	C11			C12	suitat c	es es		C50	C51	
					1	1	E											
Probe Nr. Test No		Los-Nr. Lot-No Lot-N°	Lage	Richtung	Direction Temp.		Probanform Shape Forme		c: 2		Rp 1		E 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		F o o	Spule Coil Bobine	z 0	
_		1 R		-	-		00.0	•	>210		>245		500-730	-	>35.0			
	A			L	_	0	20,0 x 2		258		293		561		59,0	CIRC	ET052	
	A Schmelzer			1	1000		20,0 x 2	Canada Mada Canada	on acc. Col	acrtific:	285		553		9,6	CIRC ertificat du	ET052	
-	000	В	07	- 0	70	C71	C72	Ompositi	C73	G74	T	C75	C7		C77	C78	C79	
Ter	ne Nr. st No r N°	Schmalzer Casi-No Coulás-N°			C %	S1 %	8 %		P %	Mn %		Gr %	N I		Mo %	7 · %	N %	
				≤{	0.080 ≤1.00		≤0.01	5	≤0.045	≤2.00		16.50-185	18.50 10.50 -13.50		2.00-2.50	5xC≤0.70	70 -	
	Α	507	7362	0,	036	0,39	0,001		0,023	1,32		16,85	10,7	2	2,08	0,26		
An Th	Liefer forderu e goods quireme s exige:	ngen o meet nts of	the the	uftra order	gos		O.B. N.E. S.E.	Ohne Bo No Exce Sans Ex	canstancung ptions ceptions	Z D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tum ite		15	5.02.201	13			
205							C70			-					Z03			
rgänzende Angabon upplementary information nformations complémentaires						Melt	ErschmArt Melt Furn Mode de fus			Prüfer Inspector Expert				1.8	Stempel Stamp Cachet			
Sectandig gegen IK nach ENSSS1-2A Kesistant für Intergranutar cerrenien acc. to EN 3651-2A Kösistant å la cerrenien intercriet. selon EN 3651-2A Sehvolsfashtator V=1,0 Weld Efficiency E = 1.0						AOD	AOD			Florian Beyer Abnahmebeauftrag Mill's inspecto Inspecteur del'us				(50)	для	3000		
e EH :hwel 10010	G Edelsta Bverfahre . Welding	ahl Rohr an, Pers proces	hersta onal u s, pe	ollung (nd Per sonnel	ambH sonal	verweist su für zerstör kiding and	of Ihre aktu ungsfreie P NDT are ap	ell gültig rüfung si proved a	en Zer Ifika ind geniäß F cc. to PED	te nach Richtlini 97/23/E	DIN a 97, C by	EN/ISC /23/EG TOV A	9 9001:200 zugelasser Z 1326W 1	8, AD20 1 und ge 10010	* OF WECTED	P TexO	7/23/EQ P 12/13/26 P 2 P RV C	

